

LEGENDA


| | |
|--|--|
| | hranice dotčeného území |
| | trvalý zábor po dobu výstavby |
| | dočasný zábor |
| | po celou dobu výstavby mimo doby provozu letního koup. |
| | po dobu realizace zaskakovacího obj. a retence |
| | rekonstruovaný objekt plaveckého bazénu |
| | nově navržená přístavba - relaxační bazén |
| | demolice |
| | stávající objekty |
| | podzemní objekty stávající |
| | železniční trať č. 200 Zdice - Protivín |
| | nádrž na dešťovou vodu pro zavlažování |
| | vstupy do objektů |
| | únikové východy z objektů |
| | stávající zeleň |
| | kácená zeleň |
| | kácené křoviny |
| | tobogány |
| | katastrální mapa |
| | vytyčovací body |
| | oplocení areálu |
| | stávající ochranná pásma |
| | ochranné pásmo dráhy |
| | požární nebezpečný prostor |
| | požární hydrant |
| | stávající technická infrastruktura |
| | vodovod |
| | kanalizace - splašková |
| | plynovod stávající - STL |
| | rozvod VN - podzemní |
| | slaboproud - podzemní |
| | veřejné osvětlení |
| | uzemnění |
| | stávající osvětlení |
| | navržená technická infrastruktura |
| | vodovod |
| | vodovod - dešťová voda |
| | kanalizace - dešťová |
| | kanalizace - splašková |
| | FeZn uzemnění |
| | rozvod NN - podzemní |

| | |
|--|---|
| | betonová zámková dlažba do pískového lože |
| | tráva |
| | kačírek |

VYTYČOVACÍ BODY

| | | |
|---|---|--------------|
| 1 | X | -778895.263 |
| | Y | -1083682.545 |
| 2 | X | -778850.173 |
| | Y | -1083686.631 |
| 3 | X | -778853.704 |
| | Y | -1083714.794 |

- RŠ1 NOVA REVIZNÍ ŠACHTA DN1200 NA ZDĚNÉ STOCE 1000/700 mm
- RŠ2 REKONSTRUOVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN1200 NA ZDĚNÉ STOCE 1000/700 mm



| | |
|---|--|
| <p>h - projekt Koruně 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 projekt DIČ CZ60468653</p> | <p>±0 = 499,15</p> <p>POLHOPIŠNÝ SYSTÉM IJTK VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM BpV</p> |
| | |
| <p>CELKOVÁ REKONSTRUKCE A MODERNIZACE AQUAPARKU PÍBRAM změna stavby - I. etapa C Situace</p> | <p>arch-stav 06/2021 DPS 0465 1:200</p> <p>C.3</p> |

